

Angebotsnummer 1-19
Iveco-Magirus
LKW Müllwagen



Fahrgestell	
Hersteller:	Iveco-Magirus
Typ:	A2SY
Motor:	Diesel
HU/AU:	abgelaufen
km:	ca. 220.000
Baujahr:	04.10.2005
Mängel:	-Rad hinten rechts mit Federbalg defekt -Radlager defekt - Batterie defekt -Diverse Korrosionsstellen + Dellen
Hinweis:	Nicht fahrbereit
Aufbau	
Hersteller:	Schörling
Typ:	3R1124/SEWIO
Baujahr:	01.09.05
Lade	
Hersteller:	Terberg
Typ:	TCA-DE
Baujahr:	2008
Mindestangebot	2.000,- €

Angebotsnummer 2-19
Mercedes-Benz
LKW Müllwagen



Fahrgestell	
Hersteller:	Mercedes-Benz
Typ:	957.66 / NGT 2628
Motor:	Erdgas
HU/AU:	abgelaufen
km:	ca. 142.000
Baujahr:	05.12.2008
Mängel:	-Leistungsverlust -Getriebedeckel fehlt -Öl Leckage - Diverse Korrosionsstellen -Radkastenhalterung lose
Hinweis:	Nicht fahrbereit
Mindestangebot	1.500,- €

Angebotsnummer 3-19
Daimler-Chrysler
LKW Müllwagen



Fahrgestell	
Hersteller:	Daimler-Chrysler
Typ:	957.66 / NGT 2628
Motor:	Erdgas
HU/AU:	abgelaufen
km:	ca. 196.000
Baujahr:	16.05.2007
Mängel:	-Leistungsverlust /Motor - Diverse Korrosionsstellen -Batterie defekt
Hinweis:	Nicht fahrbereit
Aufbau	
Hersteller:	Faun Rotopress
Typ:	521
Baujahr:	01.09.2005
Lade	
Hersteller:	Terberg
Typ:	TCA-DE
Baujahr:	2005
Mindestangebot	2.000,-€

Angebotsnummer 4-19
VW LKW offener Kasten (orange)



Fahrgestell	
Hersteller:	VW
Typ:	7JO Transporter T 5
Motor:	Diesel
Km:	113.000
HU/AU:	abgelaufen
Baujahr:	09/2008
Mängel:	-Motorschaden -Dellen -Diverse Korrosionsstellen -Schweller verkratzt
Hinweis:	Nicht fahrbereit
Mindestangebot	500,- €

Angebotsnummer 5-19
Daimler-Chrysler Kehrmachine (orange)



Fahrgestell	
Hersteller:	Daimlerchrysler
Typ:	975.26
Motor:	Diesel
HU/AU:	abgelaufen
km:	Ca. 179.826
Baujahr:	08/2003
Mängel:	-Batterie defekt -starke Korrosionsstellen -Stoßstange verkratzt -rechter Radlauf abgebrochen -Saugrohr abgeknickt
Hinweis:	Nicht fahrbereit
Aufbau	
Hersteller:	Bucher Optifant 70
Mindestangebot	4.000,-€

Angebotsnummer 6-19
Daimler-Chrysler LKW Müllwagen (orange)



Fahrgestell	
Hersteller:	Daimlerchrysler
Typ:	950.62
Motor:	Diesel
HU/AU:	abgelaufen
km:	364.987
Baujahr:	03/2001
Mängel:	-Batterie defekt -Korrosionsstellen -Diverse Korrosionsstellen -Stoßstange rechts und links verbeult
Hinweis:	Nicht fahrbereit
Aufbau	
Hersteller:	Haller
Mindestangebot	3.000,-€

Angebotsnummer 7-19

Mercedes-Benz LKW Kipper offener Kasten (orange)



Fahrgestell	
Hersteller:	Mercedes-Benz
Typ:	1722 AK
Motor:	Diesel-D
HU/AU:	abgelaufen
km:	218.440
Baujahr:	05/1991
Mängel:	-Öl-Leckage + Hydraulik Leckage -Korrosionsstellen -Kran ohne Funktion -Bremsen fest
Hinweis:	Nicht fahrbereit
Mindestangebot	3.000,-€

Angebotsnummer 8-19
Mercedes-Benz Kanalspülwagen



Fahrgestell	
Hersteller:	Mercedes-Benz
Typ:	1824
Motor:	Diesel-D
HU/AU:	abgelaufen
km:	139.035
Baujahr:	03/1996
Mängel:	-Korrosionsstellen -Standschäden -Dichtungen defekt -Wasserpumpe defekt
Hinweis:	Nicht fahrbereit
Mindestangebot	10.000,-€

**Angebotsnummer 09-19
Leitpfostenreinigungsgerät**



Beschreibung	
Hersteller:	Schmidt
Typ:	RP 1
Fabriknummer:	155 193-6-7-1-015
Gewicht :	250 kg
Spannung:	12/ 24 V
Mindestangebot	300,-€

Angebotsnummer 10-19
Feldspritze



Beschreibung	
Mindestangebot	150,-€

Angebote sind spätestens bis zum **17.05.2019** in einem verschlossenen Umschlag bei nachfolgender Adresse abzugeben:

Entsorgungs- und Baubetrieb
z. H. Frau Heß
Hohenstaufering 2
67547 Worms

Bitte vermerken Sie auf der Außenseite des Umschlags, dass es sich um ein Angebot für oben genanntes Fahrzeug handelt.

Der Höchstbietende wird vom ebwo schnellstmöglich informiert (Telefonisch und per Post). Wir bitten um Beachtung, dass Mitbietenden, die nicht berücksichtigt werden konnten, keine schriftliche Absage erhalten.

Ersteigerte Fahrzeuge sind zeitnah abzuholen, spätestens bis 07.06.2019

Für Rückfragen bzw. Terminvereinbarung zur Besichtigung wenden Sie sich bitte an:

Herrn Schlegel oder Herrn Wächter (Kfz-Technik)
Telefon 06241-9100-82
Standort: Hohenstaufering 2
E-Mail: logistik@ebwo.de